

## Liste der im April/Mai 2011 durchgeführten Überholungsarbeiten:

---

Scheinwerferwischermotor re  
Thermostat  
Kühlmittel neu  
Klima abgedichtet  
Wärmeregler Innenraum neu (gebraucht)  
Umlenkrollen neu  
Polyriemen neu  
Riemenspanner neu  
Wasserpumpe neu  
Zündkerzen neu  
Simmerring erneuert Motor-Getriebe(Getriebe raus)  
Motorlager neu  
Motor- und Getriebeöl neu  
Hauptbremszylinder neu  
1 Radbremszylinder neu  
Bremsflüssigkeit neu  
Benzinpumpe neu  
Benzinfilter neu  
Scheibenwischer neu  
Kühlwasserschläuche von und zum Motor neu  
2 Querlenker komplett vorne neu  
4 Buchsen Querlenkerstreben neu  
4 Stoßdämpfer Koni gelb neu  
Domlager (Gummi) und Kugellager neu  
Achsvermessung  
Antriebswelle re, gebrauchte  
Simmerring, Differential-Antriebswelle neu  
Manschetten an beiden AW neu  
Buchsen der hinteren Verbundlenkerachse neu  
Steuerkette, Kettenspanner, Kette der Ausgleichswelle (Motor mußte raus) neu  
Ölwanne/-sieb gesäubert  
Kurbelgehäuseentlüftung erneuert  
Tempomat gebraucht ,nachgerüstet  
Pedalschalter Tempomat neu “  
Rücklicht hi re, gebraucht  
Luftfilter neu  
Innenraumfilter neu  
4 Uniroyal Rain Expert neu  
Regen-/windabweiser neu.

---

## Zum TÜV Termin im Dezember 2011

Nebelscheinwerfer (Steinschlag) vo li ausgewechselt, gebraucht  
Gummis an Haupt- und Endschallschalldämpfer, neu  
Verteiler gewechselt (gebraucht)  
Zündkabel gewechselt (gebraucht)  
15 x10 cm Blech Innenkotflügel hi li